

Luogo di esecuzione dei lavori	marzo			aprile			maggio			giugno		
	dal 1° al 7°	dall'8° al 23°	dal 24° al 31°	dal 1° al 7°	dall'8° al 23°	dal 24° al 30°	dal 1° al 7°	dall'8° al 23°	dal 24° al 31°	dal 1° al 7°	dall'8° al 23°	dal 24° al 30°
C.T.A. Baraccone												
installazione cantiere	■											
installazione impianto		■										
sgombero cantiere			■									
C.T.A. Cava di Melis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
installazione cantiere				■	■							
installazione impianto					■	■						
sgombero cantiere						■						
C.T.A. Cupone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
installazione cantiere				■	■							
installazione impianto					■	■						
sgombero cantiere						■				■		
sede legale ed amministrativa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
installazione cantiere							■					
installazione impianto								■				
sgombero cantiere									■			
C.T.A. Monaco	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
installazione cantiere										■	■	
installazione impianto											■	■
sgombero cantiere												■
C.T.A. Gariglione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
installazione cantiere										■	■	
installazione impianto											■	■
sgombero cantiere												■

i tecnici
 Ing. Domenico Cerminara
 Arch. Stefania Basile
 Dr. Piergiorgio Ponte

